附件1

工程质量抽测及工地试验室检查发现的 突出问题

2023年至2024年,民航行政机关及质监机构组织开展场道 工程质量抽测及工地试验室检查13次,共发现问题475项,其 中:工地试验室管理方面问题440项,原材料性能方面问题18 项,工程实体质量指标方面问题17项,具体如下:

一、工地试验室管理方面的突出问题

经检查组对 5 个机场的 30 个工地试验室抽查,发现工地试验室管理方面的问题共 440 项,主要体现在以下 6 个方面:

- 1. 参建单位主体责任落实方面。部分建设单位对工地试验室管理存在监管漏洞,对检测机构及工地试验室的人员、设备、场所环境、管理体系运行等方面缺乏有效监督管理,主体责任落实不到位。
- 2. 检测机构资质及授权管理方面。部分第三方检测机构存在 超资质认定范围开展检测业务的违规行为;工地试验室存在超母 体授权参数范围检测,以及检测报告误用 CMA 计量认证标识的 问题。
- 3. 履约人员管理方面。部分工地试验室授权备案人员变更后,未及时办理变更手续;存在持证人员未在母体机构注册,以及已变更人员仍继续出具检测报告等现象。缺少关键岗位人员资

格任命和授权文件,未建立人员档案或档案资料不全缺少劳动合同、社保证明及培训考核记录等资料。

4. 场所环境及设备管理方面。部分工地试验室操作间布局不合理,功能区域未有效隔离,操作间环境条件不达标。化学药品柜未设置通风设施,未按照双人双锁进行管理,化学实验室缺少洗眼器及喷淋装置。

部分工地试验室设备配备不齐全,未按授权参数配足试验设备或设备规格型号不满足标准要求。设备检定/校准未按计划执行,未对检定/校准证书进行及时确认或确认依据错误,未编制设备期间核查计划或编制了计划但未进行有效的期间核查。设备档案未落实"一机一档"管理,部分设备技术档案资料缺失。设备使用记录未与试验同步填写,缺少温湿度监控设备,环境监控记录不及时,操作间环境监控缺失,影响检测数据准确性。

- 5. 检测样品管理方面。样品管理流程不受控,未建立不合格样品台账和报送制度,样品留样台账登记滞后,样品数量与原始记录不一致。留样标识样品信息和数量与留样台账不一致,留样期限标识错误。标养室试件无样品标识信息或信息不全等。
- 6. 检测数据报告档案管理方面。部分工地试验室存在未开展 检测却出具虚假报告的情况,如同一时间段检测样品数量超出人 员与设备最大检测能力、残样复测结果异常、检测原始记录与设 备系统数据不对应等问题。原始记录和报告管理不规范,存在信 息不全、结论不准确、签字缺失、修改不规范、计算错误等

现象。

二、原材料性能方面的突出问题

经检查组对 7 个机场工程 14 家施工单位的原材料抽检,共 发现原材料质量问题 18 项,主要体现在以下 7 个方面:

- 1. 集料级配不满足设计要求 (混凝土用集料级配、水泥稳定 材料用集料级配及矿料合成级配等);
 - 2. 集料含泥量不满足设计要求;
 - 3. 集料针片状颗粒含量不满足设计要求;
 - 4. 山皮石曲率系数不满足设计要求;
 - 5. 钢边止水带拉伸强度不满足设计要求;
 - 6. 聚丙烯七工布横向梯形撕破强力不满足设计要求:
 - 7. 外加剂性能技术指标不满足技术要求。

三、工程实体质量指标方面的突出问题

经检查组对 7 个机场工程 14 家施工单位的工程实体抽检, 共发现实体质量问题 17 项,主要体现在以下 5 个方面:

- 1. 道面芯样劈裂抗拉强度不满足设计要求;
- 2. 排水工程混凝土回弹强度推定值不满足设计要求;
- 3. 道面平整度、表面平均纹理深度不满足设计要求;
- 4. 水稳基层/底基层、联络道沥青面层、道面水泥混凝土面层厚度不满足设计要求;
 - 5. 下穿通道基桩完整性检测无明显桩底反射。