

工程设计民航行业乙级资质企业资质动态核查核定意见

序号	企业名称	本次核查资质	核查意见	不达标原因
1	广东泛珠勘察设计有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	1. 主要专业技术人员不满足要求: (1) 总体规划专业人员年龄超 60 周岁; (2) 助航灯光专业人员无社保证明、工资流水无法体现连续三个月的工资证明; (3) 通信导航及航管气象专业人员无社保证明。 2. 主要专业技术人员业绩不满足要求: 场道、通信导航及航管气象 2 个专业申报的 2 项业绩均非民航专业工程, 不作为有效业绩。
2	新疆空港建筑设计有限责任公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	总体规划专业业绩不满足要求: 其中一项业绩为场道专业业绩, 不属于总体规划专业。不满足“至少配备一名主持过一项大型总图工程或两项中型总图工程的总体规划专业技术负责人”的要求。
3	中国航空国际建设投资有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	企业未按照要求在截止时限内反馈资质核查材料。

序号	企业名称	本次核查资质	核查意见	不达标原因
4	西安西北民航项目管理有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>1. 主要专业技术人员不满足要求： 企业未提供专业技术人员的劳动合同、社保证明。</p> <p>2. 主要专业技术人员业绩不满足要求： （1）总体规划业绩的其中一项业绩非该申报专业技术人员业绩；剩余一项 4C 的总图工程不满足“至少配备一名主持过一项大型总图工程或两项中型总图工程的总体规划专业技术负责人”的要求。 （2）助航灯光专业业绩的其中一项业绩非该申报专业技术人员业绩； （3）通信导航及航管气象专业的其中一项业绩为弱电专业业绩，不属于通信导航及航管气象专业。</p>
5	北京金航诚规划设计有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>主要专业技术人员业绩不满足要求： 总体规划专业人员业绩不满足“至少配备一名主持过一项大型总图工程或两项中型总图工程的总体规划专业技术负责人”的要求。</p>

序号	企业名称	本次核查资质	核查意见	不达标原因
6	云南建投第四建设有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>1. 主要专业技术人员不满足要求： 企业未提供专业技术人员的学历证明、职称证明、劳动合同及社保证明等材料。</p> <p>2. 主要专业技术人员业绩不满足要求： （1）总体规划专业业绩为国外业绩，未提供驻外使领馆商务部门出具的工程真实性证明文件，未提供中标通知文件、工程竣工验收报告等过程性文件，以及工程现场图片、有关新闻报道等其他证明材料； （2）通信导航及航管气象专业其中一项业绩非该申报专业技术人员业绩。</p>
7	民航中南机场设计研究院（广州）有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>主要专业技术人员业绩不满足要求： 总体规划专业人员业绩不满足“至少配备一名主持过一项大型总图工程或两项中型总图工程的总体规划专业技术负责人”的要求。</p>
8	北京广空工程设计咨询有限公司	工程设计民航行业乙级资质	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	核查意见	不达标原因
9	上海海珠工程设计集团有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>1. 主要专业技术人员不满足要求:</p> <p>(1) 企业未提供专业技术人员的学历证明、职称证明、劳动合同、社保证明或三个月工资流水证明。</p> <p>(2) 总体规划专业和助航灯光专业人员年龄超 60 周岁。</p> <p>2. 主要专业技术人员业绩不满足要求:</p> <p>(1) 总体规划、场道、助航灯光、通信导航及航管气象 4 个专业申报的 7 项业绩均未提供包含中标通知书、设计合同、图纸、图签等关键信息的有效证明材料。</p> <p>(2) 总体规划专业人员业绩不满足“至少配备一名主持过一项大型总图工程或两项中型总图工程的总体规划专业技术负责人”的要求。</p> <p>(3) 场道专业业绩的其中一项业绩非该申报专业技术人员业绩, 另一项业绩非民航专业工程, 不作为有效业绩。</p>

序号	企业名称	本次核查资质	核查意见	不达标原因
10	北京天羿机场设计咨询有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>1. 主要专业技术人员不满足要求: 企业未提供专业技术人员的劳动合同、社保证明。</p> <p>2. 主要专业技术人员业绩不满足要求: (1) 总体规划、场道、助航灯光、通信导航及航管气象 4 个专业申报的 7 项业绩均未提供包含中标通知书、设计合同、图纸、图签等关键信息的有效证明材料。 (2) 总体规划专业人员业绩均非该申报专业负责人业绩。</p>
11	华设设计集团北京民航设计研究院有限公司	工程设计民航行业乙级资质	达标	/
12	民航机场建设集团西北设计研究院有限公司	工程设计民航行业乙级资质	达标	/
13	中航机场工程设计(广州)有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>主要专业技术人员不满足要求: 助航灯光专业人员年龄超 60 周岁。</p>

序号	企业名称	本次核查资质	核查意见	不达标原因
14	中航赛博（北京）机场建设有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>1. 主要专业技术人员不满足要求： 企业未提供专业技术人员的学历证明、职称证明、劳动合同及社保证明等材料。</p> <p>2. 主要专业技术人员业绩不满足要求： 总体规划、场道、助航灯光、通信导航及航管气象 4 个专业申报的 7 项业绩均未提供包含中标通知书、设计合同、图纸、图签等关键信息的有效证明材料。</p>
15	北京航交科技发展有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不达标	<p>1. 主要专业技术人员不满足要求： 企业未提供专业技术人员的劳动合同、社保证明。</p> <p>2. 主要专业技术人员业绩不满足要求： （1）总体规划专业业绩不满足要求：其中两项业绩非该申报专业技术人员业绩；两项 4C 业绩为场道专业业绩，不属于总体规划专业； （2）场道专业业绩不满足要求：企业未提交该专业技术人员的业绩； （3）通信导航及航管气象专业的 3 项业绩均非该申报专业负责人业绩； （4）助航灯光、通信导航及航管气象 2 个专业申报的 5 项业绩均未提供包含中标通知书、设计合同、图纸、图签等关键信息的有效证明材料。</p>

序号	企业名称	本次核查资质	核查意见	不达标原因
16	民航机场建设集团华北有限公司	工程设计民航行业乙级资质	达标	/