

附件

2023 年度民航专业工程建筑业企业资质动态核查结论

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
1	陕西固道建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 在申报企业注册的建造师数量不满足资质标准要求，仅有 1 人。
2	中兴空港工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求；1 项业绩为试验验证工程，不作为有效业绩认定。
3	中国水利水电第十六工程局有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
4	北京城建十建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
5	中冀建勘集团有限公司（原名：河北建设勘察研究院有限公司）	机场场道工程专业承包二级	达标	/
6	甘肃省民航建设（集团）有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：2 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求。
		机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人无主持完成的民航专业工程业绩。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
7	北京航港建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求；1 项业绩为试验验证工程，且场道工程合同额不满足资质标准要求，不作为有效业绩认定；1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定。 2. 中级以上职称人员专业不满足资质标准要求，缺少检测专业。
8	南京莱斯信息技术股份有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
9	贵州建工集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
10	山东航空港建设工程集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩主持时间不足 60%，不作为有效业绩认定。两个项目的合同与工程档案不一致，提供虚假材料。
11	云南建投第五建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人。
12	中国航空技术国际工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
13	中航凯迪恩机场工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩非企业申报技术负责人主持完成，项目未竣工验收且场道工程合同额不满足资质标准要求；3 项境外工程业绩，未提供驻外使领馆商务部门出具的工程真实性证明文件，不作为有效业绩认定。 2. 中级以上职称人员专业不满足资质标准要求，缺少岩土、测量、检测专业。
14	勤山（上海）机场场道技术有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；2 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求，且未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；1 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求，且项目未竣工验收。 2. 中级以上职称人员专业不满足资质标准要求，缺少检测专业。
15	北京华创空港工程有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人已离职。
16	云南民航科技发展有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定。
17	山东同腾伟业建筑工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 无中级以上职称人员。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
		机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 无中级以上职称人员。
18	辽宁天合空港建设有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：2 项业绩材料无法证明民航空管及机场弱电工程合同金额。
19	中建八局第一建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。
20	四川华西安装工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：仅有 1 项民航专业工程申报业绩。
21	云南建投第四建设有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项境外业绩未提供驻外使领馆商务部门出具的工程真实性证明文件，不作为有效业绩认定；1 项业绩未竣工验收。
		民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩的机场弱电系统工程合同额不满足资质标准要求；1 项业绩未竣工验收。
22	西北民航机场建设集团有限责任公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：2 项业绩的机场弱电系统工程合同额不满足资质标准要求。
23	中铁十九局集团第三工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人无主持完成的民航专业工程业绩。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
24	西安空港建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未经民航管理部门招标备案，未履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；1 项业绩已停工；1 项保密工程业绩不作为有效业绩认定。 2. 未如实提供企业技术负责人工作经历。2015 年至今，企业申报的技术负责人多次出现注册单位与实际工作单位不一致的情况，存在“挂证”等违法违规行为，此期间承揽的项目均不予认定。
25	浙江浙飞机场工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
26	西安民航华瑞科技发展有限公司（原名：西安民航华瑞工程检测有限公司）	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：仅有 1 项民航专业工程业绩。 2. 企业技术负责人在申报企业任职期间，同时担任其他公司所承揽工程项目的技术负责人，在两家及以上企业受聘，不作为资质标准要求的有效人员考核。
27	北京筑港机场建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
28	中南空港建设（长沙）有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
29	中国水利水电第七工程局有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人无主持完成的民航专业工程业绩。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
30	北京中安恒机场建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。
31	沈阳汇通智联电子工程设计安装有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求，且未竣工验收；1 项业绩未竣工验收。
		民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
32	南通科恒建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩为试验验证工程，不作为有效业绩认定；1 项业绩未竣工验收。
33	中铁十局集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。
34	北京民航工程有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩主持时间不足 60%，不作为有效业绩认定；1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；1 项业绩的机场弱电工程合同额不满足资质标准要求。
35	湖南场道工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：2 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求，且未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定。
36	港航建设（天津）集团有限公司（曾	机场场道工程专业承包二级	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
	用名：天津市宏富呈建筑工程有限公司)	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：仅有 1 项民航专业工程申报业绩，且该业绩目视助航工程合同额不满足资质标准要求。
37	贵州航投建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
		民航空管工程及机场弱电系统工程工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 中级以上职称人员专业不满足资质标准要求，缺少电子、通信、自动控制专业。
		机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 中级以上职称人员专业不满足资质标准要求，缺少电力、自动控制专业。
38	中国电建集团航空港建设有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	达标	/
39	中建二局第二建筑工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 企业申报技术负责人的注册单位、社保缴纳单位均非申报单位，提供虚假材料。
40	成都空港建设开发服务有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
41	杭州修路人科技股份有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
42	唐山华亿建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
43	浙江明德建设有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	达标	/
44	河南新路航交通科技有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
45	中建交通建设集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
46	湖南达陆基交通工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求，且未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；1 项通用机场业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求，且不满足跑道长度应为 800 米以上、应为沥青或水泥混凝土道面的要求，不作为有效业绩认定。 2. 中级以上职称人员专业不满足资质标准要求，缺少排水、测量、检测专业。
47	中云空港（北京）建设科技有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	技术负责人严重超龄。
48	中航江山（北京）基础设施建设有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人无主持完成的民航专业工程业绩。 2. 无中级以上职称人员。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
49	北京金鹰空港建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：仅有 1 项民航专业工程申报业绩，且该业绩的场道工程合同额不满足资质标准要求。
50	北京建工路桥集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人无主持完成的民航专业工程业绩。
51	北京航华空港建设工程有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
52	陕西顺圆工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
53	上海福盛建设集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
54	民航机场建设集团北京国际工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
		机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人。
55	浙江翔翔机场工程集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
56	四川宏源泰建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
57	北京中航智信建设工程有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 企业技术负责人在 1 项业绩承揽期间注册单位非实际工作单位，存在“挂证”等违法违规行为，此期间承揽的项目不予认定。
58	深圳场道工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
59	南京禄口国际机场空港科技有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 中级以上职称人员专业不满足资质标准要求，缺少场道（或道路）、桥隧、岩土、排水、测量、检测专业。
		机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人。
60	中铁一局集团桥梁工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；1 项业绩未经民航管理部门招标备案，未履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定。
61	北京华远致和绿能科技有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未经民航管理部门招标备案，未履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定。 2. 技术负责人注册单位非实际工作单位，存在“挂证”等违法违规行为。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
62	中地寅岗建设集团有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
63	湖南中耀交通工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 中级以上职称人员数量不满足资质标准要求，仅有 9 人；专业不满足资质标准要求，缺少排水、测量专业。
64	四川地维度建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足要求：“欣利万豪南湾 3 栋”未经民航管理部门招标备案； 2. 中级以上职称人员专业不齐全：缺少岩土、排水、测量、检测专业。
65	上海民航新时代机场设计研究院有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人无主持完成的民航专业工程业绩。 2. 中级以上职称人员专业不齐全：缺少桥隧、岩土、排水、测量、检测专业
66	北京空港鼎尚工程技术有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。
67	北京航易成智能建设有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	达标	/
68	珠海市道路照明技术有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
69	四川中科航建信息技术有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人。
70	北京泰新恒建设工程有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
71	天津中璟建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
72	中铁建工集团第五建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求：1 项业绩为试验验证工程，未履行国家基本建设程序，不作为有效业绩认定。
73	河北建设集团卓诚路桥工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 企业技术负责人在申报企业任职期间，同时担任其他公司所承揽工程项目的技术负责人，在两家及以上企业受聘，不作为资质标准要求的有效人员考核。
74	福建天马电子有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定。
75	中交建筑集团第三工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
76	北京今泰建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
77	甘肃机械化建设工程有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	达标	/
78	中岳振兴有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 在申报企业注册的建造师数量不满足资质标准要求，仅 1 人； 3. 中级以上职称人员数量不满足资质标准要求，仅 17 人。
79	北京聚力鑫通信工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 企业申报技术负责人注册单位与社保缴纳单位不一致，存在“挂证”等违法违规行为，不作为资质标准要求的有效人员考核。
80	中铁十局集团第八工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
81	北京航鑫工程管理咨询有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 中级以上职称人员数量不满足资质标准要求，仅 8 人；专业不满足资质标准要求，缺给排水和检测专业。
82	北京闵建机场建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。
83	航泰工程管理咨询有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 企业技术负责人在两家及以上企业受聘，不作为资质标准要求的有效人员考核。
84	艾爱米（北京）科技有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 企业申报技术负责人的社保缴纳单位非申报单位，提供虚假材料。
85	绿标通达建筑设计有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人学历证书、高级职称证书造假，提供虚假材料。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
86	湖北空港科技有限公司	民航空管工程及机场弱电工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；虚报 1 项工程业绩，提供虚假材料。
87	中煤建工集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 无技术负责人； 2. 无在企业注册的建造师； 3. 中级以上职称人员数量不满足资质标准要求，仅 10 人。
88	中国航空国际建设投资有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未通过民航专业工程招投标系统履行民航专业工程招投标管理程序，不作为有效业绩认定；1 项境外工程业绩未提供驻外使领馆商务部门出具的工程真实性证明文件，不作为有效业绩认定。
89	武汉一冶建筑安装工程有限责任公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
90	河南航投建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：仅有 1 项民航专业工程申报业绩。
91	大连润宇空港建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
92	中电系统建设工程有限公司	民航空管工程及机场弱电工程专业承包二级	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
93	四川九洲空管科技有限责任公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
94	民航机场成都电子工程设计有限责任公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人无主持完成的民航专业工程业绩。
95	美视达科技有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
96	上海隆基建设股份有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
97	上海晟港建设有限公司（曾用名：江苏天璞航建设工程有限公司）	机场场道工程专业承包二级	达标	/
98	四创电子股份有限公司（曾用名：安徽四创电子股份有限公司）	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩的空管工程合同额不满足资质标准要求。 2. 中级以上职称人员数量不满足资质标准要求，仅 4 人；专业不满足资质标准要求，缺少自动控制专业。
99	武汉市市政建设集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不达标原因
100	深圳市粤通建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。
101	西安通航机场建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
102	上海路港建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	截至自查材料公示前，企业未提交自查及有关证明材料。
103	四川省场道工程有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：2 项业绩不满足应至少包含 1 项跑道或滑行道助航灯光系统的要求。