

附件

2023 年度民航专业工程资质动态核查第一批企业整改核定结论

序号	企业名称	本次核查资质	整改核定结论	不达标原因
1	北京航港建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 企业技术负责人在动态核查期间，注册单位与社保缴纳单位不一致，存在“挂证”等违法违规行为，不作为资质标准要求的有效人员考核。
2	勤山（上海）机场场道工程技术有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
3	北京华创空港工程有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	达标	/
4	北京民航工程有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级	不达标	1. 企业技术负责人在注册执业期间，同时担任多家企业法定代表人，存在“挂证”等违法违规行为，不作为有效人员认定。
5	湖南场道工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
6	中云空港（北京）建设科技有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	达标	/

序号	企业名称	本次核查资质	整改核定结论	不达标原因
7	北京金鹰空港建设有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
8	武汉市市政建设集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	1. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：2 项通用机场业绩无民航质量监督报告，不作为有效业绩认定。
9	四川华西安装工程 有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/