

2024 年度民航专业工程资质动态核查部分企业整改核定结果

序号	企业名称	本次核查资质	整改核定结果	不达标原因
1	北京蓝天建设有限公司	机场场道工程专业承包一级	不达标	技术负责人工程施工技术管理工作经历时间不满足资质标准要求。
2	成都西南民航空管工程建设有限责任公司	机场目视助航工程专业承包一级	达标	/
3	江苏云航空港建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	企业提供的技术负责人任职文件、工作经历等材料，与实际在建设项目的履职情况存在显著矛盾，存在提交虚假材料的情形。
4	四川省耀业建设工程有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
5	安徽建工集团股份有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未在民航管理部门招标备案，未履行民航专业工程基本建设程序，不作为有效业绩认定；1 项境外业绩缺少驻外使领馆商务部门出具的工程真实性证明文件，不作为有效业绩认定；1 项业绩的技术负责人主持施工项目时间不满足资质标准要求，未超过 60%，不作为有效业绩认定。
6	辽宁盛京机场建设服务有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	民航机场工程专业一级注册建造师人数不满足资质标准要求。
7	西安辉煌软件信息产业有限公司	民航空管工程及机场弱电系统工程工程专业承包二级	不达标	1. 民航机场工程专业一级注册建造师人数不满足资质标准要求。 2. 技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：4 项业绩均非民航专业工程业绩；1 项业绩非该技术负责人业绩，不予认定。
8	四川开来安装有限责任公司	机场目视助航工程专业承包二级	达标	/
9	北京筑航建设有限公司	机场目视助航工程专业承包二级	不达标	技术负责人业绩不满足资质标准要求。具体原因：1 项业绩未整体竣工验收，已竣工验收部分的合同额不满足资质标准要求；2 项运输机场业绩不满足“至少包含一项含跑道或者滑行道的助航灯光系统工程业绩”的要求。
10	中航空港场道工程技术有限公司	机场场道工程专业承包二级	不达标	企业提交的技术负责人任职材料存在显著矛盾，存在提交虚假材料的情形。
11	山西三建集团有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/
12	深圳市广誉建设工程有限公司	机场场道工程专业承包一级	达标	/
13	中建新疆建工（集团）有限公司	机场场道工程专业承包二级	达标	/