

附件

工程设计民航行业乙级资质企业资质动态核查整改核定结论

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不通过原因
1	西安西北民航项目管理有限公司	工程设计民航行业乙级资质	通过	/
2	广东泛珠勘察设计有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不通过	主要专业技术人员的业绩不满足要求： （1）总体规划专业中的一项业绩为场道专业业绩，剩余两项业绩均为总体规划专业，不满足“至少配备一名主持过一项大型总图工程或两项中型总图工程的总体规划专业技术负责人”的要求。 （2）场道专业业绩为涉密项目，不予认可。 （3）通信导航及航管气象专业业绩非该申报专业技术人员业绩。

序号	企业名称	本次核查资质	核定结论	不通过原因
3	北京航交科技发展有限公司	工程设计民航行业乙级资质	不通过	1.主要专业技术人员不满足要求： （1）总体规划专业技术人员年龄超 60 周岁。 （2）企业补充专业技术人员的工资流水为 excel 形式，无银行盖章，无法证明其真实性。 2.主要专业技术人员的业绩不满足要求： （1）总体规划专业业绩为涉密项目，不予认可。 （2）场道专业中的一项业绩非该申报专业技术人员业绩。 （3）通信导航及航管气象专业的三项业绩均非该申报专业技术人员业绩。 （4）总体规划、场道、助航灯光、通信导航及航管气象 4 个专业业绩申报的 7 个业绩均未补充包含中标通知书、设计合同、图纸、图签等关键信息的有效证明材料。
4	北京天羿机场设计咨询有限公司	工程设计民航行业乙级资质	通过	/